

# Тягомеры ТмМП-52, напоромеры НМП-52, тягонапоромеры ТНМП-5



## Описание прибора:

Тягомеры ТмМП-52, напоромеры НМП-52, тягонапоромеры ТНМП-52 мембранные показывающие предназначены для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов.

## Комплект поставки:

1. Прибор.
2. Кронштейн 2шт.
3. Паспорт.

## Пределы измерений кПа:

Тягомеры НмМП-52	Напоромеры НМП-52	Тягонапоромеры ТНМП-52
кПа	кПа	кПа
от -0,16 до 0	от 0 до +0,16	от -0,08 до +0,08
от -0,25 до 0	от 0 до +0,25	от -0,125 до +0,125
от -0,4 до 0	от 0 до +0,4	от -0,2 до +0,2
от -0,6 до 0	от 0 до +0,6	от -0,3 до +0,3
от -1 до 0	от 0 до +1	от -0,5 до +0,5
от -1,6 до 0	от 0 до +1,6	от -0,8 до +0,8
от -2,5 до 0	от 0 до +2,5	от -1,25 до +1,25
от -4 до 0	от 0 до +4	от -2 до +2
от -6 до 0	от 0 до +6	от -3 до +3
от -10 до 0	от 0 до +10	от -5 до +5
от -16 до 0	от 0 до +16	от -8 до +8
от -25 до 0	от 0 до +25	от -12,5 до +12,5
от -40 до 0	от 0 до +40	от -20 до +20

**Класс точности : 1,5; 2,5**

**Климатические исполнения:**

УЗ – но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 ° С и относительной влажности до 98% при 35 ° С.

ТЗ – но для работы при температуре от минус 25 до плюс 55 ° С и относительной влажности до 100% при 35 ° С.